

令和3年2月22日

▼タイトル

市内小学校のプール施設におけるアスベスト含有吹付材の確認について

▼概要

市内4小学校（マキノ東小学校、マキノ西小学校、マキノ南小学校、今津東小学校）のプール施設（更衣室、機械室等）を調査した結果、吹付材にアスベストの含有を確認しました。

▼業者による空気中のアスベスト濃度調査（環境測定）の結果

市内4小学校のプール施設における空気中のアスベスト濃度は0.3f/L未満であり、環境省の定める基準値（10f/L）以下でした。

▼今後の対応

現在、アスベストの含有を確認した4小学校のプール施設への立ち入りを禁止しており、来年度、プール施設の改修工事を行う予定です。

▼その他

改めて、市内小中学校の全学校施設を対象に点検を行った結果、特に問題はありませんでした。

▼問い合わせ先

- 所 属：教育委員会事務局 教育指導部 学事施設課
- 担 当：宮川、辻
- 電話番号：0740-25-8563
- ファックス：0740-25-8145