

台風第24号に関する報道機関への情報提供（第2報）

平成30年10月1日12時00分現在

1. 警報・注意報情報等

情報	
大雨注意報	平成30年 9月30日（日） 4時38分発表
大雨・暴風警報	平成30年 9月30日（日） 7時09分発表
洪水警報	平成30年 9月30日（日） 15時22分発表
土砂災害警戒情報	平成30年 9月30日（日） 20時35分発表
土砂災害警戒情報解除	平成30年 9月30日（日） 23時50分発表
洪水警報解除（洪水注意報へ）	平成30年10月 1日（月） 0時11分発表
暴風警報解除（強風注意報へ） 洪水注意報解除	平成30年10月 1日（月） 2時17分発表
強風注意報解除	平成30年10月 1日（月） 6時55分発表
大雨警報解除（大雨注意報へ）	平成30年10月 1日（月） 8時06分発表
大雨注意報解除	平成30年10月 1日（月） 11時13分発表

2. 本部の設置状況

会議	日時
災害警戒本部設置	平成30年 9月30日（日） 15時00分
第1回 災害警戒本部会議	平成30年 9月30日（日） 15時00分
第2回 災害警戒本部会議	平成30年 9月30日（日） 17時00分
第3回 災害警戒本部会議	平成30年 9月30日（日） 20時00分
第4回 災害警戒本部会議	平成30年10月 1日（月） 0時00分
第5回 災害警戒本部会議	平成30年10月 1日（月） 2時00分
第6回 災害警戒本部会議	平成30年10月 1日（月） 10時00分
警戒1-1体制へ移行	平成30年10月 1日（月） 10時30分
警戒1-1体制解除	平成30年10月 1日（月） 11時13分

3. 避難情報の発令状況

避難準備・高齢者等避難開始情報 9月30日18時20分発表 10月1日8時00分解除		
マキノ	マキノ東小学校	海津一区・野口・山中・下・浦
	旧マキノ北小学校在原分校	在原
今津	角川ヴィラ	角川・保坂・杉山・天増川
	ECC学園	椋川
朽木	朽木中学校	市場・上野・野尻・村井
	朽木公民館	荒川・荒川惣田・麻生・木地山・地子原・雲洞谷・能家・古川・岩瀬
	山帰来	針畑・生杉
	平良集会所	桑原・平良・小川
	グリーンパーク思い出の森体育館	栃生・大野・柏・宮前坊
安曇川	安曇川総合体育館	三田・佐賀・上寺・びわこガーデンタウン・馬場
	旧広瀬小学校	上古賀・下古賀・長尾・中野自治会・南古賀・びわこ台住民自治会
	安曇小学校	梅ノ子
高島	高島小学校	鵜川・城山台
	高島中学校	音羽
	高島B&G海洋センター	拝戸・伊黒・富坂
	黒谷集会所	鹿ヶ瀬・黒谷・畑・中溝
新旭	観光物産プラザ	井ノ口
	新旭北小学校	日爪・五十川・平井・ウッドイーパーク自治会

4. 避難状況（10月1日 8:00 現在）

地区	避難所	9/30	19:30	9/30	23:00	10/1	08:00
		世帯	人数	世帯	人数	世帯	人数
マキノ	マキノ老人福祉センター	2	2	2	2	0	0
	マキノ東小学校	2	2	1	1	0	0
今津	今津保健センター	12	19	8	14	0	0
	角川ヴィラ	6	8	6	8	0	0
	ECC学園	3	4	3	4	0	0
朽木	朽木公民館	1	3	1	3	0	0
安曇川	安曇川公民館	26	38	22	30	0	0
	安曇川総合体育館	1	2	0	0	0	0
高島	高島支所	7	13	6	11	0	0
	黒谷会議所	1	1	1	1	0	0
新旭	観光物産プラザ	17	30	6	10	0	0
計		78	122	57	86	0	0

5. 市内道路状況（10月1日 11:00 現在）

路線名	区間	状況
国道367号	大津市葛川中村町～梅ノ木町	通行止 9/30 23:00～10/1 5:30 解除
県道麻生古屋梅ノ木線	朽木麻生～小川	通行止 9/30 22:00～ 継続中
	大津市葛川梅ノ木町～京都府境	通行止 9/30 23:30～10/1 5:30 解除

6. 市内公共交通機関の状況（10月1日 12:00 現在）

種類	路線	状況
JR湖西線	近江今津～近江塩津	10/1 9:19 から運転再開
市営バス	上村能家線	始発から運転見合わせ
	針畑線	始発から梅ノ木で折り返し運転
	横谷木地山線	10/1 11:28 から通常運転

7. 市内停電状況（10月1日 12:00 現在）

発生日時	停電地域	発生時 軒数	10/1 9時 現在軒数	10/1 12時 現在軒数	主な原因
9/30 23:23	【朽木】 能家、小入谷、生杉、中牧、 古屋、桑原、平良、小川	319	319	0	倒木
9/30 23:37	【今津】 今津、弘川、下弘部、岸脇、 梅原、日置前	1,418	0	0	倒木
10/1 2:15	【朽木】 雲洞谷	206	50	0	倒木
10/1 2:27	【朽木】 麻生、横谷、木地山	147	0	0	倒木
10/1 8:32	【安曇川】 中野	10	10	0	倒木

8. 人的被害の状況

年齢・性別	症状	主な原因
50歳男性	腰部および左下肢負傷	雨漏りを確認していた際、高さ約3mから転落

9. 物的被害の状況

被害場所等	状況
マキノ図書館	屋根の一部が破損
高島B&G海洋センター	玄関・体育館の屋根の一部が破損
南古賀収蔵庫	屋根破損